



### DIAGNÓSTICO QUALIDADE DA ÁGUA

#### Proteção das Comunidades Aquáticas

#### Recreação de Contato Secundário

#### Cenário do Plano de Contingência



#### ESTADO DO EQUILÍBRIO

##### ESTADO DE EQUILÍBRIO

Condições adequadas para a preservação da vida aquática. [OD  $\geq$  4mg/L]

##### ESTADO DE ALERTA

Condições transitórias/instáveis que, caso agravadas, podem comprometer a sobrevivência das comunidades aquáticas. [2  $\leq$  OD < 4mg/L]

##### ESTADO CRÍTICO

Condições inadequadas para preservação da vida aquática, podendo levar à mortandade de peixes. [OD < 2mg/L e/ou variação brusca de Temperatura].

**Proteção das Comunidades Aquáticas:** Indicação da ocorrência de alterações no equilíbrio do ecossistema que podem levar à mortandade de peixes. Essa classificação é baseada na concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) e na variação da temperatura da água, fundamentais para a vida aquática

#### PRÓPRIA IMPRÓPRIA

Atividades de contato secundário permitidas:

##### ATIVIDADES DESPORTIVAS

- **Trecho 1\*:** Remo em todas as modalidades.  
- **Trechos 1 e 2\*:** latismo (classes "optimist", "laser" e "pinguim").  
- **Trecho 3\*:** Esqui aquático (segundo regulamento).

##### ATIVIDADES RECREATIVAS

a) Pedalinhos e barcos sem motor até três metros;  
b) Barco a motor destinado exclusivamente a passeios turísticos e educação ambiental.

Este boletim apresenta os resultados das coletas realizadas no período de 09/02 a 02/03. A classificação para o contato secundário é baseada na análise dos seis últimos resultados do parâmetro *Escherichia coli*, conforme a Resolução Conama nº 357/2005 e Decisão de Diretoria nº 112/2013 da CETESB, aplicável à água salobra Classe 2 (conforme o Decreto Municipal nº 18.415/2000).

**Recreação de contato secundário:** Atividades em que o contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água é pequena, como na pesca, na navegação e/ou no latismo.

#### SEM CENÁRIO




**Cenário 1:** Detecção de lançamento de efluente reativo na presença de Reagente de Nessler (avaliação qualitativa para amônia);  
**Cenário 2:** Lançamento acidental de efluentes (óleos, esgoto, produtos químicos e outros);  
**Cenário 3:** Presença atípica de resíduos sólidos junto às comportas ou no espelho d'água, com necessidade de equipamentos especiais para a retirada;  
**Cenário 4:** Situação de níveis extremos do espelho d'água (superior a 0,8m; inferior a 0,2m);  
**Cenário 5:** Detecção visual de alteração no comportamento da fauna;  
**Cenário 6:** Índice de proteção das comunidades aquáticas em estado de alerta ou crítico (diagnóstico fornecido pela SMAC);  
**Cenário 7:** Detecção visual de mortandade de organismos.

**Cenários de Contingência:** Situações/eventos adversos que podem conferir risco à qualidade da lagoa e ao seu entorno, conforme estabelecido no Plano de Contingência e Monitoramento da Lagoa.

### INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

#### Monitoramento Contínuo - Qualidade da Água

O monitoramento contínuo se encontra indisponível no momento. A seguir são apresentados os dados de Oxigênio dissolvido e Temperatura da água medidos na subsuperfície da água durante a coleta pontual do dia 06/03/2026.



#### Monitoramento Contínuo - Condições Meteorológicas


|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura do ar | Mín: 23,7°C; Máx: 28,1°C                                                                       |
| Pluviosidade      | Acumulado de 0,0 mm                                                                            |
| Ventos            | Fracos predominantemente de Norte (N), com ocorrências secundárias de Sudoeste (SW) e Sul (S). |
| Radiação solar    | 341,79 W/m <sup>2</sup> (média do período diurno)                                              |

#### Sistema da Lagoa Rodrigo de Freitas




#### Comunidade Fitoplancônica - Coleta em 02/03/26

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Densidade  | Média: 16.132 indivíduos por mL                            |
| Variação   | A densidade diminuiu 97% em relação ao resultado anterior. |
| Dominância | Sem dominância de espécie.                                 |



#### Nível da Lagoa e Pluviosidade



#### Manejo das Comportas

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Jardim de Alah | 05/03 - Aberta - Saindo água |
| Visc.          | 05/03- Fechada               |
| Albuquerque    | 06/03- Fechada               |
| General Garzon | 05/03- Fechada               |
|                | 06/03- Fechada               |