



Gestão Ambiental do Sistema da Lagoa Rodrigo de Freitas

BOLETIM nº 180/2026

Período 28/06 (12:00h) a 29/06 (11:59h) Emissão 30/06/2026 (16:00h)




DIAGNÓSTICO QUALIDADE DA ÁGUA

Proteção das Comunidades Aquáticas

Recreação de Contato Secundário

Cenário do Plano de Contingência



PRÓPRIA

IMPRÓPRIA

SEM CENÁRIO

Atividades de contato secundário permitidas:

ATIVIDADES DESPORTIVAS

- Trecho 1*: Remo em todas as modalidades.
- Trechos 1 e 2*: Iatismo (classes "optimist", "laser" e "pinguim").
- Trecho 3*: Esqui aquático (segundo regulamento).

ATIVIDADES RECREATIVAS

- a) Pedalinhos e barcos sem motor até três metros;
- b) Barco a motor destinado exclusivamente a passeios turísticos e educação ambiental.

Este boletim apresenta os resultados das coletas realizadas no período de 09/06 a 24/06.

A classificação para o contato secundário é baseada na análise dos seis últimos resultados do parâmetro *Escherichia coli*, conforme a Resolução Conama nº 357/2005 e Decisão de Diretoria nº 112/2013 da CETESB, aplicável à água salobra Classe 2 (conforme o Decreto Municipal nº 18.415/2000).

Recreação de contato secundário: Atividades em que o contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água é pequena, como na pesca, na navegação e/ou no iatismo.




- Cenário 1:** Detecção de lançamento de efluente reativo na presença de Reagente de Nessler (avaliação qualitativa para amônia);
- Cenário 2:** Lançamento acidental de efluentes (óleos, esgoto, produtos químicos e outros);
- Cenário 3:** Presença atípica de resíduos sólidos junto às comportas ou no espelho d'água, com necessidade de equipamentos especiais para a retirada;
- Cenário 4:** Situação de níveis extremos do espelho d'água (superior a 0,8m; inferior a 0,2m);
- Cenário 5:** Detecção visual de alteração no comportamento da fauna;
- Cenário 6:** Índice de proteção das comunidades aquáticas em estado de alerta ou crítico (diagnóstico fornecido pela SMAC);
- Cenário 7:** Detecção visual de mortandade de organismos.

Cenários de Contingência: Situações/eventos adversos que podem conferir risco à qualidade da lagoa e ao seu entorno, conforme estabelecido no Plano de Contingência e Monitoramento da Lagoa.

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Monitoramento Contínuo - Qualidade da Água

O monitoramento contínuo é realizado através de sonda multiparamétrica instalada no ponto central da lagoa (LRF3), que analisa os seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido, Temperatura, Salinidade, pH, Turbidez e Clorofila a. Os resultados são encaminhados à SMAC a cada 30 minutos.




Monitoramento Contínuo - Condições Meteorológicas

Temperatura do ar	Mín: 19,6°C; Máx: 31,1°C.
Pluviosidade	Acumulado de 0,0 mm.
Ventos	Fracos predominantemente de Norte (N).
Radiação solar	270,01 W/m2 (média do período diurno).

Comunidade Fitoplantônica - Coleta em 24/06/2026


Densidade	Média: 19.171 indivíduos por mL.
Variação	A densidade aumentou 77% em relação ao resultado anterior.
Dominância	Com dominância da espécie <i>Prorocentrum cordatum</i> .



Sistema da Lagoa Rodrigo de Freitas



Nível da Lagoa e Pluviosidade



Manejo das Comportas

Jardim de Alah	28/06 - Aberta - Saindo água
Visc.	29/06 - Aberta - Saindo água
Albuquerque	28/06 - Fechada
	29/06 - Fechada
General Garzon	28/06 - Fechada
	29/06 - Fechada

Mais informações: <https://ambienteclima.prefeitura.rio/monitoramento-diario-da-qualidade-da-agua/>